



# LA SAVOYARDE 2024

## CONSEILS DE FARTAGE sans fluor

Suivant prévisions / tests du samedi 09/03/2024

### GLISSE

**Base :** RG BASE

**Glider :** ULTRA RG ROUGE

**Finition :** Gel ULTRA RG VIOLET (+5°...-5°C)  
**OU** START RG BOOST FINISHING Poudre WARM\* (fartage Elite)



**\*APPLICATION POUDRE:** Etaler une très fine couche sur la zone de glisse, frotter avec un liège naturel (idéalement avec la rotative en liège) ensuite bien brosser et polir.

**NE JAMAIS PASSER LE FER A FARTER** sur les poudres RG.

**\*APPLICATION GEL:** Agiter le flacon et étaler une fine couche sur la zone de glisse, bien frotter avec un liège naturel (idéalement avec la rotative en liège). Le facteur de glisse est la particule et non le gel qui est un agent transporteur. Ensuite bien brosser et polir.



**STRUCTURE** W-shape M 1.0

