



LA FOULEE BLANCHE 2024

CONSEILS DE FARTAGE sans fluor

Suivant prévisions / tests du vendredi 26/01/2024

GLISSE

Base : RG RACE MOLYBDENUM

Glider : ULTRA RG ROUGE

Finition : Gel ULTRA RG ROUGE
OU START RG BOOST FINISHING Poudre WARM* (fartage Elite)



***APPLICATION POUDRE:** Etaler une très fine couche sur la zone de glisse, frotter avec un liège naturel (idéalement avec la rotative en liège) ensuite bien brosser et polir.

NE JAMAIS PASSER LE FER A FARTER sur les poudres RG.

***APPLICATION GEL:** Agiter le flacon et étaler une fine couche sur la zone de glisse, bien frotter avec un liège naturel (idéalement avec la rotative en liège). Le facteur de glisse est la particule et non le gel qui est un agent transporteur. Ensuite bien brosser et polir.



STRUCTURE W-shape M 1.0

